


Schutz der Sterilisationssicherheit



3M™ Sterilisationslösungen

Alle für einen und einer für alle

Die vier Elemente der Sterilisationssicherheit haben sich zu einem Zweck zusammengefunden: **zum Schutz Ihrer Patienten.**

Wenn Sie alle vier Stufen der Sterilisationsüberwachung nutzen, können Sie sicher sein, dass Ihr Schutzschild gegen Fehler in jeder Phase Ihres Sterilisationsprozesses vorhanden ist.

Wenn Sie eines dieser Elemente vernachlässigen, kann Ihre Verteidigungsfähigkeit beeinträchtigt werden.

Die vier Elemente des Schildes sind:

Kontrolle der Ausrüstung

Bei der Geräteüberwachung wird regelmäßig überprüft, ob Ihr Sterilisator ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist möglich mit einem Bowie & Dick Test, der Restluft in der Sterilisatorkammer feststellt, oder dem elektronischen Testsystem (ETS), das Temperatur, Druck und Zeit misst und aufzeichnet und ein entscheidendes Ergebnis liefert.

Ladungskontrolle

Unter Ladungskontrolle versteht man das Verfahren, mit dem die einzelne Ladung überwacht und freigegeben wird. Die am weitesten verbreitete Methode sind die biologischen Indikatoren, welche helfen, mögliche Sterilisationsfehler innerhalb von Minuten nach der Entnahme aus der Kammer zu erkennen. Ein negatives Ergebnis gibt die Sicherheit, dass die Sterilisationsbedingungen eingehalten wurden. 3M™ Attest™ Super Rapid Indikatoren bieten schnelle und zuverlässige Ergebnisse für eine konsistente Überwachung.

Interne Chargenüberwachung

Die interne Chargenüberwachung ist ein entscheidender Schritt in jedem Dampf- oder Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren. Chemische Indikatoren (CIs) geben Auskunft über die Expositionsbedingungen in einer Charge, einem Tray, einem Container oder einem Peelbeutel. 3M™ Attest™ Chemische Indikatoren bieten ein sofortiges, genaues und leicht ablesbares Ergebnis aus dem Inneren jeder Charge und geben dem OP-Team die Gewissheit, dass der Inhalt der Charge korrekt den Sterilisationsbedingungen ausgesetzt wurde.

Externe Behandlungskontrolle

Für eine wirksame externe Behandlungskontrolle benötigen Sie ein Foliensiegelgerät, welches die Chargen sicher verschließt und visuell sicherstellt, dass die Charge dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurde. 3M™ Comply™ Indikator-Bänder versiegeln die Chargen sicher und ermöglichen es dem ZSVA- und OP-Personal auf einen Blick zu erkennen, dass die Chargen dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurden.

Ihr System ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Diese vier Elemente bilden zusammen den bestmöglichen Schutz – eine unwirksame oder fehlende Lösung für eines dieser Elemente kann das Schutzschild durchbrechen und Sie angreifbar machen.

Vertrauen Sie darauf, dass diese vier Elemente jeden Tag, jede Ladung, jedes Paket und jeden Patienten schützen.

Wenden Sie sich an einen 3M Experten

Um mehr zu erfahren oder Ihre Anforderungen zu besprechen, besuchen Sie bitte [engage. 3m.com/DE_EPET>Contact](http://3m.com/DE_EPET>Contact). Dort können Sie uns Ihre Daten mitteilen, und ein 3M Experte wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.